





VC1651 SUPORTE PRATELEIRA INVISÍVEL C/ SUPORTE 100 MM

111000028 ■ Ferro ■ Zincado


100




Fixe o suporte à parede com as buchas e parafusos fornecidos e coloque a haste no suporte..



Os furos contínuos do suporte permitem o nivelamento perfeito do mesmo. Horizontalmente pode ser ajustado pelo movimento da haste no suporte. Além disso, possui regulagem da inclinação, girando a haste.



Fixe o suporte na parede em sua posição final com os outros dois bujões e parafusos fornecidos para que o peso da prateleira não desloque a posição nivelada.



Por fim, coloque a prateleira que pode ser removida quantas vezes forem necessárias para acessar os ajustes posteriores.