




VC7638 VEDA PORTAS AUTOMÁTICO




L	A
730	290
830	340
930	390
1030	440
1130	490
1230	540



2



3



4

Fechar o espaço entre 2 portas/
Close the gap between door bottoms on 2 leaf doors/
Cerrar el hueco entre 2 puertas





Fig. 1A



Deixe os vedantes maiores 10mm que o perfil de alumínio.
Corte-os num ângulo igual ao da fig. 1A.
Verifique se o contacto entre os vedantes está correcto./
Leave the gaskets 10mm longer than the aluminium profile.
Cut them with an angle similar to the one on fig. 1A.
Check if the contact between the two gaskets is correct./
Dejar los burletes mas grandes 10mm que lo perfil de Aluminio.
Cortarlos en un ángulo igual a la fig. 1A.
Comprobar que el contacto entre las juntas es correcto.